

BRADY
Op maat

Zie pagina 82 voor
veiligheidssignalisatie op maat

Machineveiligheid



Machines verlichten het werk van de mens, maar stellen hem daardoor wel bloot aan heel wat risico's. Het uitschakelen of beperken van deze risico's kan door het aanwenden van praktische en betrouwbare beschermingen en door het gebruik van aangepaste veiligheidsvoorzieningen en -systemen.

De wetgeving legt de werkgever uitdrukkelijk de verplichting op om maatregelen te nemen die:

- Nieuwe risico's uitsluiten.
- Betere werkomstandigheden creëren voor de werknemers.

Indien bepaalde risico's toch niet kunnen vermeden worden, moeten deze duidelijk aangegeven worden. Om u hierbij te helpen, heeft Brady een aantal pictogrammen en teksten standaard in het gamma opgenomen.

Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Waarschuwing voor bekneld raken

PIC 316	50	250248		
	100	250249	223414	241609
	200	250250	252232	255230
	315	223413	252233	255231



Kantelgevaar

PIC 319	50	250257		
	100	250258	223416	241622
	200	250259	252238	255236
	315	223415	252239	255237



Opgelet voor draaiende tandwielen (of walsen)

PIC 334	50	250298		
	100	250299	223420	241619
	200	250300	251695	241620
	315	223419	251696	



Gevaar Automatisch startende installatie

STN 191	297 x 105	251389		
	450 x 150		252399	



Opgepast voor roterende onderdelen! (DIN 4844)

PIC 656	100	223499	223502	223505
	200	223500	223503	223506
	315	223501	223504	223507



Opgelet voor verwondingen aan de hand

PIC 337	50	250307		
	100	250308	223431	241610
	200	250309	252266	241611
	315	223430	252267	241612



Let op uw handen!

PIC 1511	100	803983	803984	
	200	803985	803986	803987
	315		803988	803989



Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Frees – as

PIC 318	50	250254		
	100	250255	223429	241621
	200	250256	252236	255234
	315	223428	252237	255235



Verstikkingsgevaar

PIC 482	50	251236		
	100	251237	223470	223471
	200	251238	253164	223472
	315	223469	253165	223473



Gevaar Draaiende onderdelen

STN 193	297 x 105	251392		
	450 x 150		255262	



Opgelet automatisch startende installatie

STN 694	297 x 105	251457	253255	
---------	-----------	--------	--------	--



Gevaar voor draaiende onderdelen

PIC 299	50	251629		
	100	251630	223422	241616
	200	251631	252319	241617
	315	223421	252320	241618



Opgelet voor verwondingen aan de hand

PIC 349	50	256679		
	100	256680	256271	256689
	200	256681	256270	256690
	315	223481	256269	256691



Let op uw handen

STN 1040	297 x 105	803990		
	450 x 150		803991	



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

BRADY
Op maat

Zie pagina 82 voor
veiligheidssignalisatie op maat

Machineveiligheid

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
Opgepast voor bewegende installatie! PIC 657	100 200 315	223508 223509 223510	223511 223512 223513	223514 223515 223516



Opgelet, deur opent in uw richting PIC 828	100 200 315	223797 223798 223799	223800 223801 223802	223803 223804 223805
---	-------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



Buiten dienst niet gebruiken STN 681	297 x 105 450 x 150	251441	253241
---	------------------------	--------	--------

**Buiten dienst
niet gebruiken**

Gevaar / In onderhoud STN 689	148 x 105	251452	253250
----------------------------------	-----------	--------	--------

**GEVAAR
—
IN ONDERHOUD**

Verboden in te schakelen STN 690	148 x 105	251453	253251
-------------------------------------	-----------	--------	--------

**VERBODEN
IN TE
SCHAKELEN**

In bedrijf laten STN 692	148 x 105	251455	253253
-----------------------------	-----------	--------	--------

**IN BEDRIJF
LATEN**

Noodstop STN 688	105 x 52 297 x 105	251451	253249
---------------------	-----------------------	--------	--------

NOODSTOP

Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
Gevaar! Optische straling (DIN4844) PIC 655	100 200 315	223490 223491 223492	223493 223494 223495	223496 223497 223498



Aan STN 699	74 x 37 (5/kaar)	251462	253260
----------------	------------------	--------	--------

AAN

Uit STN 700	74 x 37 (5/kaar)	251463	253261
----------------	------------------	--------	--------

UIT

Buiten bedrijf laten STN 691	148 x 105	251454	253252
---------------------------------	-----------	--------	--------

**BUITEN
BEDRIJF
LATEN**

Verboden in te schakelen / dit bord mag slechts worden weggenomen door: STN 687	210 x 148	251450	253248
--	-----------	--------	--------

**VERBODEN
IN TE SCHAKELEN**
—
dit bord mag slechts
worden weggenomen
door:

Niet in de machine grijpen wanneer deze in beweging is STN 698	297 x 105	251461	253259
---	-----------	--------	--------

**NIET IN DE MACHINE
GRIJPEN WANNEER
DEZE IN BEWEGING IS**



Een degelijke vergrendelingsprocedure zorgt ervoor dat machines of apparatuur niet onverwacht ingeschakeld kunnen worden.

De Lockout/Tagout producten van Brady zijn hulpmiddelen waarmee u eenvoudig maar uiterst efficiënt uw machines mechanisch blokkeert en dit duidelijk aangeeft d.m.v. een visuele marking.

Zie pagina 103 voor ons Lockout/Tagout gamma.



Veiligheidssignalisatie voor machinebouwers



Machinebouwers zijn verplicht een waarschuwing voor gevaren aan te geven op de machine of uitrusting zelf

Pictogrammen volgens machinerichtlijn

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
Gevaar voor rondvliegende delen, afstand houden			Gevaar voor rondvliegende deeltjes, bril dragen verplicht			Gevaar voor vallende delen, afstand houden			Gevaar voor zakkende delen, eerst steun plaatsen		
STN 1650	50 x 96 88 x 168	804018 804019	STN 1652	50 x 96 88 x 168	804022 804023	STN 1651	50 x 96 88 x 168	804020 804021	STN 1653	50 x 96 88 x 168	804024 804025
Gevaar, eerst handleiding lezen			Let op! Voor onderhoudswerkzaamheden machine uitschakelen			Draaiende rollen, afstand houden			Intrekgevaar		
STN 1654	50 x 96 88 x 168	804026 804027	STN 1658	50 x 96 88 x 168	804032 804033	STN 1655	50 x 96 88 x 168	804028 804029	STN 1657	50 x 96 88 x 168	804030 804031

Pictogrammen volgens DIN-norm 30646

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
Eerst handleiding lezen			Gevaar voor verplettering			Niet onder laadklep staan			Intrekgevaar 1		
PIC 1600	50 x 96 88 x 168	803998 803999	PIC 1601	50 x 96 88 x 168	804000 804001	PIC 1602	50 x 96 88 x 168	804002 804003	PIC 1603	50 x 96 88 x 168	804004 804005
Gevaar voor zakkende delen			Intrekgevaar 2			Gevaar draaiende snijdende delen			Intrekgevaar 3		
PIC 1604	50 x 96 88 x 168	804006 804007	PIC 1605	50 x 96 88 x 168	804008 804009	STN 1606	50 x 96 88 x 168	804010 804011	PIC 1607	50 x 96 88 x 168	804012 804013
Voor onderhoudswerkzaamheden machine uitschakelen			Intrekgevaar 4								
PIC 1608	50 x 96 88 x 168	804014 804015	PIC 1609	50 x 96 88 x 168	804016 804017						

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE